

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
1	南617	安全信息牌上的二维码未绑定实验室用房和存储柜		在中山大学实验室安全管理系统中绑定实验室用房和存储柜的相关信息
2	南617	化学品未进行信息化录入，粘贴二维码		在中山大学实验室安全管理系统中录入化学品的相关信息
3	南617	纸箱套黄色垃圾袋		使用黄色垃圾桶收集生物废弃物
4	南617	遮挡洗眼器		将洗眼器周围杂物清空

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
5	南617	配电箱下堆放杂物		将配电箱下杂物清空
6	南625	安全信息牌上的二维码未绑定实验室用房和存储柜		在中山大学实验室安全管理系统中绑定实验室用房和存储柜的相关信息
7	南625	《实验室安全准入许可证》未更新		按照实验室现有成员如实更新《实验室安全准入许可证》
8	南625	实验室安全自查记录登记不全		实验室安全自查记录补充完整

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
9	南625	化学品未进行信息化录入，粘贴二维码		在中山大学实验室安全管理系统中录入化学品的相关信息
10	南625	生活垃圾桶/纸箱套黄色垃圾袋		使用黄色垃圾桶收集生物废弃物
11	南625	部分自配试剂标签不完整		全面检查自配试剂标签并补充完整
12	南625	配电箱下堆放杂物		将配电箱下杂物清空

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
13	南625	遮挡洗眼器		将洗眼器周围杂物清空
14	南625	插线板放在地上		使用挂钩把插线板固定在墙上避免直接放置在地上
15	南721	《实验室安全准入许可证》未更新		按照实验室现有成员如实更新《实验室安全准入许可证》
16	南721	实验室安全自查记录登记不全		实验室安全自查记录补充完整

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
17	南721	化学品未进行信息化录入, 粘贴二维码		在中山大学实验室安全管理系统中录入化学品的相关信息
18	南721	铁桶套黄色垃圾袋		使用黄色垃圾桶收集生物废弃物
19	南721	氯仿未双人双锁, 未张贴二维码		将所有管制类危化品双人双锁, 张贴二维码并建立台账
20	南721	超低温冰箱清单不完整		完善超低温冰箱清单

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
21	南721	配电箱下堆放杂物		将配电箱下杂物清空
22	南714	安全信息牌上的二维码未绑定实验室用房和存储柜		在中山大学实验室安全管理系统中绑定实验室用房和存储柜的相关信息
23	南714	《实验室安全准入许可证》未更新		按照实验室现有成员如实更新《实验室安全准入许可证》
24	南714	实验室安全自查记录登记不全		实验室安全自查记录补充完整

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
25	南714	化学品未进行信息化录入, 粘贴二维码		在中山大学实验室安全管理系统中录入化学品的相关信息
26	南714	部分自配试剂标签不完整		全面检查自配试剂标签并补充完整
27	南714	超低温冰箱清单不完整		完善超低温冰箱清单
28	南714	配电箱下放发热仪器		将配电箱下仪器挪走

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
29	南714	遮挡洗眼器		将洗眼器周围杂物清空
30	南714	插线板放在地上		使用挂钩把插线板固定在墙上避免直接放置在地上
31	南714	仪器安防位置阻挡导致主要通道狭窄，不便出入		将仪器安放其他位置并且保持主要出口无阻挡物
32	南819	安全信息牌上的二维码未绑定实验室用房和存储柜		在中山大学实验室安全管理系统中绑定实验室用房和存储柜的相关信息

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
33	南819	《实验室安全准入许可证》未更新		按照实验室现有成员如实更新《实验室安全准入许可证》
34	南819	实验室安全自查记录登记不全		实验室安全自查记录补充完整
35	南819	化学品未进行信息化录入, 粘贴二维码		在中山大学实验室安全管理系统中录入化学品的相关信息
36	南819	生活垃圾桶/纸箱套黄色垃圾袋		使用黄色垃圾桶收集生物废弃物

实验室安全隐患通报-2023. 04. 06

序号	房间号	安全隐患	隐患照片	整改要求(一周内整改)
37	南819	部分自配试剂标签不完整		全面检查自配试剂标签并补充完整
38	南819	遮挡洗眼器		将洗眼器周围杂物清空
39	南819	配电箱下放发热仪器		将配电箱下仪器挪走
40	南819	插线板放在地上		使用挂钩把插线板固定在墙上避免直接放置在地上